



WECAR INSPECTION STANDARD IN KOREA

CAR INSPECTION REPORT

weCar



카마로 SS (16.7~18년)

6.2 V8 RWD (453마력)

10두---- / 1G1F91R7XH-----

2017-08-25 / 2017 년식 / 검정색 / 6,162cc / 자동 / 가솔린


진단종합

사고유무

무사고

평가등급 (사고/외관) S~E

D/S



진단요약

차량정보

주행거리 : 111,921 km | 튜닝이력 : 없음 | 용도변경 : 없음

주요옵션


키 (스마트키, 리모콘키) 2 | 섀루프 | 네비게이션 | S-크루즈컨트롤 | HUD | 열선시트 | 통풍시트 | 전동시트 | 메모리시트 | 후측방경보시스템

세부상태

양호

* 상태부호 표시 : 사고이력 (X 교환 W 판금/용접) 수리필요 (U 판금/용접 F 격임 C 부식 T 깨짐/파손 A 흠집/사용감 P 단순도색 B 불량) (괄호)는 도막측정값

사고이력 / 수리필요 진단



종합평가 의견

운전석문 창문폴대 파손 사진참조 전체랩핑때문에 도막수치로 수리 여부 알수없음 핸들위부분 까짐 트렁크 볼트풀림있음

위카인증 : WIS-26-014937

상기 리포트는 위카모빌리티(주) 소속의 국가공인 자동차진단평가사가 회사의 자동차 진단평가기준서에 근거하여 객관적으로 진단평가 하였음을 확인합니다.

진단일 : 2026-07-13

위카모빌리티 주식회사 (인)

1544-2165



위카마스터(국가공인 자동차진단평가사) 신동일 (인)



자동차상태 / 주요옵션

구분		진단결과	구분		진단결과	구분		진단결과
주행거리	111,921 km ()		튜닝이력	없음		특별이력	없음	
용도변경	없음		색상	검정색		리콜	없음	
주요옵션	키 (스마트키, 리모콘키) (2) 쉐루프 (양호) 네비게이션 (양호) S-크루즈컨트롤 (양호) HUD (양호) 열선시트 (운전석(양호),조수석(양호)) 통풍시트 (운전석(양호),조수석(양호)) 전동시트 (운전석(양호),조수석(양호)) 메모리시트 (운전석(양호)) 후측방경보시스템 (양호)							

사고이력 / 수리필요 진단

구분	사고이력		수리필요	특이사항	
	진단결과	도막측정결과 (μm)			
후드	X	-	양호		
트렁크 리드	X	689	양호		
루프 패널	양호	155	양호		
프론트헨더 (좌,우)	X / X	347 / 359	양호 / 양호		
도어 (F좌,R좌,F우,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호	399 / / 302 / -	양호 / 양호 / 양호 / 양호		
쿼터패널 (좌,우)	양호 / 양호	2,006 / 782	양호 / 양호		
사이드실패널 (좌,우)	양호 / 양호	/ -	양호 / 양호		
필러패널 (A좌,B좌,C좌,A우,B우,C우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호	403 / - / 473 / 298 / - / 413	양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호		
라디에이터 서포트	X	-	양호		
프론트패널	양호	-	양호		
인사이드패널 (좌)	양호	-	양호		
인사이드패널 (우)	양호	-	양호		
트렁크플로어	양호	-	양호		
리어패널	양호	-	양호		
사이드멤버 (F좌,F우,R좌,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호	/ - / - / -	양호 / 양호 / 양호 / 양호		
휠하우스 (F좌,F우,R좌,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호	/ - / - / -	양호 / 양호 / 양호 / 양호		
패키지트레이	양호	-	양호		
대쉬패널	양호	-	양호		
구분	진단결과	비고	구분	진단결과	비고
전조등 (좌,우)	양호 / 양호		후미등 (좌,우)	양호 / 양호	
안개등 (좌,우)	양호 / 양호		범퍼 (앞,뒤)	A / A	
백미러 (좌,우)	양호 / 양호		휠 (F좌,F우,R좌,R우)	A / 양호 / 양호 / 양호	
타이어 (F좌,F우,R좌,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호		유리 (전면,후면,F좌,F우,R좌,R우)	양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호 / 양호	
광택	양호		시트 (운전석,조수석,2열,3열)	양호 / 양호 / 양호 / 양호	
내장재	양호		룸크리닝	양호	

* 상태부호 표시 : 사고이력 (X 교환 W 판금/용접) 수리필요 (U 판금/용접 F 긁임 C 부식 T 깨짐/파손 A 흠집/사용감 P 단순도색 B 불량) 공통 (O 양호)

* 주의

- 후드, 프론트 헨더,도어, 트렁크리드는 볼트 너트 전부가 풀고 조인 흔적이 보일 경우 교환으로 판정
- 트렁크플로어, 사이드멤버, 휠하우스, 대쉬패널은 상부에서 확인할수 있는 부위까지 확인 가능, 커버에 가려있는 부위 OR 리프팅후 확인 가능한 부위는 확인 불가



세부상태 평가

구분		진단결과	
자가진단	원동기	양호	
	변속기	양호	
원동기	작동상태(공회전)	양호	
	오일누유	실린터커버-로커암커버	없음
		실린더헤드/개스킷	없음
		실린더블럭/오일팬	없음
	오일유량		적정
	냉각수 누수	실린더헤드/개스킷	없음
		워터펌프	없음
	냉각수 수량	라디에이터	없음
			적정
	커먼레일 (고압펌프)		양호
변속기	자동변속기(A/T)	오일누유	없음
		오일 유량 및 상태	적정
		작동상태(공회전)	양호
	수동변속기(M/T)	오일누유	
		기어변속장치	
		오일 유량 및 상태	
		작동상태(공회전)	
동력전달	클러치 어셈블리	양호	
	등속조인트	양호	
	디퍼렌셜 기어	없음	
조향	작동상태	스티어링 기어(MDPS포함)	양호
		스티어링 펌프	양호
		스티어링조인트	양호
		파워고압호스	양호
		타이로드엔드 및 볼조인트	양호
제동	브레이크 마스터 실린더 오일누유	없음	
	브레이크 오일 누유	없음	
	배력장치 상태	양호	
전기	발전기 출력	양호	
	시동모터	양호	
	와이퍼 모터 기능	양호	
	실내 송풍 모터	양호	
	라디에이터 팬 모터	양호	
	윈도우 모터	양호	
	경고등	양호	
	고전원전기장치	충전구 절연 상태	양호
구동축 전기 격리상태		양호	
고전원전기배선 상태(접속단자,피복,보호기구)		양호	
연료	연료 누출 (LP가스 포함)	없음	

* 주의 실린더 헤드/가스켓, 워터펌프, 라디에이터는 누수여부만 확인가능, 디퍼렌셜 기어 육안으로 후면 부위만 확인 가능, 브레이크 오일 누유 육안으로 확인 가능한 부분까지만 확인 가능

평가등급 산정기준

사고		외관	
S	-	S	AD-4
A	X-1,W-2 (W2 = X1)	A	AD-6,UP-2
B	X-3,W-6 (W2 = X1)	B	AD-9,UP-3,FTC-1
C	X-4,W-8	C	AD-12,UP-5,FTC-2
D	X-6,W-12	D	AD-15,UP-7,FTC-3
E	D +	E	D +

* 참고 : 외관 평가시 A/B/C 필러는 하나로 합산 평가(높은기준으로만 평가) / 하부골격 및 휠,타이어,안개등,시트,광택,룸크리닝,내장제 외관평가에서 제외

트렁크내부



휠(운전석)



휠(운전석뒤)



휠(조수석)




휠(조수석뒤)



시트(운전석)



시트(조수석)



시트(운전석뒤)



시트(조수석뒤)



센터페시아



좌측음선



계기판



핸들



대시보드



네비게이션



후방카메라



기어레버



키갯수



